

メトラー・トレド株式会社 技術サービス事業部

修理サポート終了製品のご案内_産業機器製品 (2022年度版)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

メトラー・トレドでは、販売を中止した製品につきましても、可能な限り修理サービスをご提供するよう努力しておりますが、製造後10年以上が経過した機器につきましては、修理用部品の供給を終了しております。(一部機種につきましては例外もございますのでご了承ください。)

これらの機器につきましては、故障箇所を修理しましても、別の箇所の部品の経年変化(劣化)により、再び動作不良等の不具合・故障が起こる可能性があります。安定した精度を維持した計量を行うためにも、下記の製品については早期のご更新を推奨いたします。

敬具

* 部品の交換を伴わない、お客様の設置場所での点検、校正は実施させていただきます。
サービスに関するお問合せは当サービスセンターまでご連絡ください。

TEL : 03-5815-5515(技術的な質問は2-2へ) FAX : 03-5815-5524

ホームページ : www.mt.com/service

記

1. 修理不能機種 (シリーズ別に定めるもの)

指示計 : ID1, ID2(sx), ID3(s/sTx), ID5(sx), ID7(sx), ID20, IND4_9(x)

はかり : BBA221, BBA226, BBA228, BBA229, BBA462SQC, BFA221, BSA221/BSA226, BUA221/BUA226,

BSA/BBA/BBK SQC, KC120, KC240, KG, KN, DN, DND, DNE(Sシリーズ含む), DNF, DUCS, DUE, DUF,

FB, FC/G, FCS, FD/E, FDS, ND/NE, SPIDER, TE, Hawk, PTA(Tが末尾にあるもの, PTA464, PTA469,

PTA664, PTA669を除く), PTHN/PTPN, VIPER(Ex), Wildcat, CB/CBU, PF, PK, PW, VLX,

全Kシリーズ(KA, KB, KD, KE, KES, KC, KCS, KCCで始まる非防爆製品), 2266

2. 修理不能機種 (型式別に定めるもの)

指示計 : IND221/226, JAGUAR, JAGXTREAM, Kingbird, LYNX, ICS429*1, ICS4x5*1, ICS4x5k-_/f*1,

ICS429a/629a/639a/649a, 669a, ICS449a/469a/649a/669a-check, ICS4x5d-_/f, ICS4x5d-_/t,

IND439/449(xx)check(+), IND560

はかり : KA15sx, KA32sx, KB60(s), KB60sx(.2), KB60x(.2), KC120(s), KC120x/sx, KC240(s), KC300x/sx,

KC600x/sx, KCC150x/sx, KCS300x/sx, KCS600x/sx, KD600x, KD1500x, KE1500x(sxk),

KE3000x(sxk), KES1500x, KES3000x(sxk), PS7, PS7001, WM3002X-WCL

その他 : GD13x, GD14, GD15x, GD16, GD46, GD17, GD31, GD130x, PSUx

注記 : *1 シリアル番号先頭2桁がB5(2015年)までの機種, B6(2016年)以降は修理可能

以上